

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | Córdoba GOBIERNO DE LA PROVINCIA | Hacer para crece

Reporte N°10
06 de Agosto 2026

#	Localidad	Afectación / Observación
1	Berrotarán	2postes caídos en zona serrana y conductores cortados y esta mañana fuera de servicio linea de 33 kV
2	Bouwer	Inconvenientes menores, cable de MT desatados.
3	Calchín	Caída de un conductor de la linea de 66kv, entre las localidad de Villa del Rosario y Luque, por tal motivo dejando a Luque, Calchín Estación y Calchín Oeste ,sin servicio, durante aproximadamente 5 hs
4	Calchín Oeste	Caída de un conductor de la linea de 66kv, entre las localidad de Villa del Rosario y Luque, por tal motivo dejando a Luque, Calchín Estación y Calchín Oeste ,sin servicio, durante aproximadamente 5 hs
5	Colonia Prosperidad	Dos líneas rurales fuera de servicio, tres postes caídos
6	Colonia Tirolesa	Caida y rotura de postes
7	Costa Sacate	5 postes quebrados de media rural. 2 cables desatados media rural, 2 cruceta quebradas en media tension. Cruceta y poste en una SET RURAL
8	General Fotheringham	LMT rural dañada
9	Guatimozin	daño en LMT rural por caida de rayo
10	James Craik	Postes quebrados por el viento
11	Laguna Larga	Luego de algunas interrupciones se produjo un corte total de la línea de 66KV que alimenta nuestra ET. 3 postes caídos en zona rural
12	Las Arrias	Postes caidos en el pueblo
13	Lozada	5 Postes quebrados zona rural, algunos fusibles quemados y un par de reclamos en acometidas en el pueblo
14	Luque	Caída de un conductor de la linea de 66kv, entre las localidad de Villa del Rosario y Luque, por tal motivo dejando a Luque, Calchín Estación y Calchín Oeste ,sin servicio, durante aproximadamente 5 hs
15	Manfredi	varios corte linea que abastece Oncativo-Manfredi
16	Monte Ralo	Postes caídos en línea rural, cable cortado en subestación urbana fusibles quemados, aun sin servicio x problemas en línea q alimenta el pueblo
17	Obispo Trejo	4 postes LMT caídos en zona rural.
18	Oliva	Línea de 66 de Pilar a Oliva abre por oscilaciones opuestas con el viento casi perpendicular a la línea
19	Sacanta	Revisando una salida rural que está fuera de servicio.
20	San Agustín	2 postes caidos, 3 lugares con cables cortados y algunas mas
21	San Carlos Mina	Aún trabajando en zona rural(..) solo un poste caido el resto ramas sueltas qué provoca cortes. Nada grave.
22	Toledo	Postes caídos zona rural
23	Villa Ascasubi	Puente cortado en subtestacion de 33kva y en Lineas rurales corte preventivo. 2 postes ,cable desatados y cortados en zona rural...
24	Villa de Soto	Cuadrillas trabajando (se observan daños en postes, crucetas LMT)
25	Villa Maria de Rio Seco	Varios postes caidos rotos, cables cortados 3 localidades se encuentran sin servicio de luz .Cuadrilla de operarios
26	Villa Rumipal	Se registraron 2 fusibles saltados en derivaciones de líneas desnudas.

Fuente: Grupo Sistema Eléctrico Provincial. Informe OHMC N° 122/2026 y complementarios





Fuente: Grupo Sistema Eléctrico Provincial. Informe OHMC N° 122/2026 y complementarios