

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Córdoba GOBIERNO DE LA PROVINCIA
Hacer para crece

Reporte N°9
07 de Junio 2026

#	Localidad	Afectación / Observación
1	Colonia Prosperidad	un trafo quemado varios fusible también y problemas línea rural
2	Coronel Moldes	más de 20 fusibles quemados en zona rural, 2 medidores trifásicos quemados, 1 aislador MN3 roto con corte de cable y 1 crucetas rota, tormenta eléctrica de las primeras horas del domingo
3	James Craik	varios fusibles quemados y un seccionador roto por descargas eléctricas admosfericas
4	Lozada	Cayó un rayo tipo 5, no me dejó un fusible puesto en un sector del pueblo y parte de la rural
5	Monte Ralo	25 fusibles de media tensión quemados por la tormenta
6	Oncativo	fusibles quemados por la tormenta de anoche y 2 trafos rurales quemados

Fuente: Grupo Sistema Eléctrico Provincial. Informe OHMC N° 086/2026 y complementarios







Fuente: Grupo Sistema Eléctrico Provincial. Informe OHMC N° 086/2026 y complementarios

Ráfaga de Viento	Po	Tendido MT	Tendido BT	Crucetas	Fusibles	SET	Paneles solares	Aisladores	Reco	Sin Servicio	Descargadores
		1			1	1					
					1						
					1					1	
					1						
					1	1					

Valores	
Postes	
Tendido MT	1
Crucetas	
Servicio Eléctrico	1
SET	2
Fusibles	5
Tendido BT	




Robo